

به نام خدا

فرا سید سعادت

- مفهوم کلی

- بیان فرا سید سعادت

- تابع مسکن فرا سید سعادت

$$R_v(t_1, t_2) = E \{ v(t_1) v^*(t_2) \} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v_1 v_2^* f_{v_1, v_2}(t_1, t_2) dv_1 dv_2$$

تابع همبستگی $R_2(t_1, t_2)$ نشان دهنده‌ی همبستگی معیاری مقادیر لحظاتی t_1, t_2 از فرآیند است.

اگر برای یک t_1, t_2 خاص داشته باشیم $R_2(t_1, t_2) = 0$ آن‌گاه معیاری مقادیر لحظاتی t_1, t_2 بر هم عمود هستند.

$$v(t_1) \perp v(t_2)$$

اگر برای $t_1 = t_2 = t$ به تابع همبستگی نگاه کنیم، داریم

$$R_2(t, t) = E\{|v(t)|^2\} = P_2(t) = \text{قدرت لحظه‌ای فرآیند مقادیر لحظه‌ای } v(t) \text{ و قدرت معیاری مقادیر لحظه‌ای } t \text{ از فرآیند}$$

در ارتباط با یک متغیر تصادفی تابع کواریانس به صورت زیر تعریف می شود.

$$C_v(t_1, t_2) = E \left\{ \underbrace{(v(t_1) - \bar{v}(t_1))}_{\text{متغیر تصادفی مرکزی مشاخص با } v(t_1)} (v(t_2) - \bar{v}(t_2))^* \right\}$$

متغیر تصادفی مرکزی مشاخص با $v(t_1)$

برای یک متغیر تصادفی x ، متغیر تصادفی مرکزی مشاخص با آن به صورت

$$\tilde{x} = x - \bar{x}$$

تکلیفی می شود. هر چه داریم

$$E \tilde{x} = 0 = E \tilde{x} - \bar{x} = 0$$

تابع کوانتایس $C_2(t_1, t_2)$ نشان دهنده میزان ارتباط خطی بین متغیرهای تصادفی
سفته‌های t_1, t_2 از نظر اندازه است و اگر به ازای t_1, t_2 خاص داشته باشیم

$$C_2(t_1, t_2) = 0$$

آنگاه می‌گوییم که متغیرهای تصادفی لحظات t_1, t_2 از نظر اندازه همبسته نیستند

یعنی هیچ رابطه‌ی خطی بین این دو متغیر تصادفی

$$v(t_1) \perp v(t_2)$$

وجود ندارد.

* اگر برای $t_1 = t_2 = t$ به تابع کواریانس نگاه کنیم، داریم

$$C_2(t, t) = E \left\{ |v(t) - \bar{v}(t)|^2 \right\} = \text{var}_v(t)$$

واریانس متغیر تصادفی لحظه‌ای t از نوسان‌ها استخراج می‌شود.

به هم‌زمانی برای t_1 و t_2 از معیار می‌گیریم که نشان دهنده میزان انحراف متغیر تصادفی از مقدار میانگین خود است.

تمرین: ارتباط بین تابع همبستگی و تابع کواریانس برای نوسان‌های ایستا بسیار در دسترس است.

$$C_2(t_1, t_2) = R_2(t_1, t_2) - \bar{v}(t_1) \bar{v}(t_2)$$

به طریقی مشابه برای درفرآیندهای $v(t)$ و $w(t)$ نیز توابع همبستگی
مشابه را برای این متغیرها تعریف می‌شود.

* تابع همبستگی متقابل $v(t)$ و $w(t)$

$$R_{vw}(t_1, t_2) = E \{ v(t_1) w^*(t_2) \}$$

نشان دهیم همبستگی متغیرهای t_1 از فرآیند $v(t)$ و t_2 از فرآیند $w(t)$
است.

$$\exists t_1, t_2; R_{vw}(t_1, t_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad v(t_1) \perp w(t_2)$$

$$\forall t_1, t_2 \quad ; \quad R_{vw}(t_1, t_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad v(t_1) \perp w(t_1)$$

یعنی زانید $v(t)$ ، $w(t)$ متعام هستند.

تابع کواریانس متقابل برای زانیدهای $v(t)$ ، $w(t)$

$$C_{vw}(t_1, t_2) = E \left\{ (v(t_1) - \bar{v}(t_1)) (w(t_2) - \bar{w}(t_2)) \right\}$$

شان دهند کواریانس متقابل متغیرهای لحظات t_1 ، t_2 از زانیدهای $v(t)$ ، $w(t)$ است که میزان ارتباط فضایی آنها نشان می‌دهد.

$$\exists t_1, t_2 ; C_{zw}(t_1, t_2) = 0 \Rightarrow v(t_1) \perp w(t_2)$$

$$\forall t_1, t_2 ; C_{zw}(t_1, t_2) = 0 \Rightarrow v(\cdot) \perp w(\cdot)$$

معنی سترانسید $v(t)$, $w(t)$ ناهمبسته هستند.

مهمترین رابطه بین همبستگی متقابل و کواریانس متقابل را به دست می آوریم.

$$C_{zw}(t_1, t_2) = R_{zw}(t_1, t_2) - \bar{v}(t_1) \bar{w}(t_2)$$

$$\forall t_1, t_2 : C_{vw}(t_1, t_2) = 0$$

$$\downarrow R_{vw}(t_1, t_2) - \bar{v}(t_1) \bar{w}(t_2) = 0$$

$$\downarrow R_{vw}(t_1, t_2) = \bar{v}(t_1) \bar{w}(t_2)$$

$$\downarrow E \underbrace{v(t_1)}_x \underbrace{w(t_2)}_y = E v(t_1) E w(t_2)$$

شراً انهن

* مفهوم استعدال در فرآیند صفائی

دفرآیند $w(t)$ ، $W(t)$ مستقل از هم می گردیم ^{که} اگر هر دو در صفائی از $w(t)$ مستقل از هر دو در صفائی از $w(t)$ باشد.

که اگر در فرآیند صفائی مستقل از هم باشند، ناهمبستگی خواهد بود. زیرا استعدال به معنی این است که هیچ ارتباطی بین منحرفهای صفائی در فرآیند هر دو ندارد، از جمله ارتباط خطی.


اما علی این مطلب است نسبت به ناهمبستگی در فرآیند صفائی نمی توان استعدال آنها را تشخیص کرد.

مگر در مورد فرکانسهای توانا گوسی.

مدولاسیون دیجیتال Digital Modulation

همان قدر که گفتیم، مدولاسیون دیجیتال، اطلاعات رشته بیت ارسالی را بر روی حامل موجی مناسب با وضعیت کانال مدولاسیون برداری کانال فرستنده و بکارگیری می‌زنند. بنابراین مدولاسیون دیجیتال از این نظر به درختن طی تقسیم بندی کنیم درختن لول، رشته بیت اطلاعات به شکل حای مناسب با وضعیت کانال در اساس

درش مدوله سون سرد نظر ، بصورتی شوند در درکشن ادم شکل های مدوله شده
بردی شکل سوهای حامل فرای گیری



Digital Modulator (M-ary)

در یک مدولاسیون M -ary، بر اساس عمل‌های ورودی $\{a_n\}$ می‌توان

سگنالی $\left\{ S_m(t) \right\}_{m=1}^M$ انتخاب می‌شوند به سمت گیرنده فرستاده می‌شوند. با توجه

به اینکه انتخاب $\left\{ S_m(t) \right\}_{m=1}^M$ در حالت کلی به صورتی M بزرگ باشد، به طور مثال

بازال، کاربیده‌ای است، عمده از شکل‌های $\cos 2\pi f_c t$ ، $\sin 2\pi f_c t$

(f_c : فرکانس حامل) استفاده می‌کنیم. اعداد آرمی $\{a_n\}$ می‌تواند از درجتهای راسته
فاز، فرکانس یا ترکیبی از اینها را از شکل موج حامل تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر اعداد

ارسالی شکل موج حامل امود را می کند.

در این بخش می خواهیم مدوله سون دامنه را در ابتدا به بررسی کنیم. به عبارت دیگر در این مدوله سون، امدها تماماً بر روی دامنه شکل موج حامل مکرر دارند.

$$S_m(t) = A_m g(t) \cos 2\pi f_c t, \quad m=1, 2, \dots, M$$

مدوله سون دامنه در ابتدا میانی
ASK (Amplitude shift keying)

این مدل‌ساز در مایه‌نیز کاربرد دارد. آن مدل‌ساز
PAM

Pulse Amplitude Modulation

کریسم

$$S_m(t) = A_m \underbrace{P(t)}$$

$$m=1, 2, \dots, M, \quad 0 \leq t \leq T$$

ب شکل پالس مستقیم در مشابیه بار صغیر
طول انتخاب می شود.

T : بازه‌ی زمانی یک پالس

به این ترتیب یک سیگنال ساده شده می‌شود PAM به شکل زیر قابل بیان است

$$\sum_k a_k P(t - kT) = \sum_k a_k p(t - kD)$$

$T = D$: بازه‌ی زمانی در سیگنال

که در آن $\{a_k\}$ طوی اعداد هستند. به عبارت دیگر در یک دوره لا سون M -ary M سطح مختلف در نظر گرفته می‌شود و در هر سیگنال دردی M سطح نسبت

داره می شود

$$M = \{ \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \}$$


بنابراین M شامل مکلف در دردی می توانیم داشته باشیم که به هر سگلی برای از

سفر $\{ \alpha_1, \dots, \alpha_m \}$ بر اساس مانده Mapping عدد لاتر در حساب اختصاص

را ده می شود. بنابراین طول سگلی ها در دردی عدد لاتر برابر

$$k = \log_2 M$$


ضراحت برر



برای دوروی مدولاتور، ترتیب اطلاعات به بلوک‌ها ارسال جاری است
 که دسته‌بندی می‌شوند و به هر کسبلی می‌از سطوح $\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$
 تخصیص داده می‌شود. ترتیب $\{a_k\}$ سافت‌سی‌تر.

سطوح مدولاسیون ها، ترجیح بر این است که سافت سیگنالینگ دارای تدارک باشد تا طراحی فرستنده و گیرنده را آسانتر از آنجا که راحت تر انجام شود. به همین دلیل در مدولاسیون PAM $M=۵۷۷$ سطوح مدولاسیون از مجموعه زیر انتخابی شده

$$M = \left\{ (2m-1-d) d \right\}_{m=1}^M = \left\{ \pm d, \pm 3d, \pm 5d, \dots, \pm (M-1)d \right\}$$




سُورج مدرله سون رارای تادن هرل صخر

$$2d = \text{فاصله سُورج کار}$$

در مدل‌سئون M-ary PAM، ترتیب دسودای به سمل‌های k بیی

تبدیل می‌شود، به سمل بی از طوع $\{ \pm d, \pm 3d, \dots, \pm (M-1)d \}$

اصنفاص داده می‌شود.



به نظر می آید که تخصیص عملیات به سرورهای مبدل، درخواه است، و نه است
که نحوه تخصیص بین فرستنده و گیرنده به اثر آن گذاشته شود. اما در نهایت
برای این نحوه تخصیص و ورود داده می توانیم در عمل در مورد تأثیر آن را
این دو را در قالب چند مثال، بررسی می کنیم.

مثال - مدل سرور M-ary PAM / آزادی

$$M = 2, 4, 8$$

بررسی کنید، نحوه مدل سرور، نحوه تخصیص عملیات به بیت های ورودی است.

کتابه کسر ۰۱۱۱۰۰۰۱۱۰۱۰

کتابه کسر


$M = 2$ (الف)

$M = 2 \Rightarrow K = \lg_2^M = 1, \mathcal{M} = \{ \pm d \}$

مقطع مدار پیوسته

۰	-d
۱	+d

سمت چپ



Constellation

0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0

↑ ↑ ↑ ↑
-d d d d

$$\sum_k a_k P(t-kD), \quad a_k \in \{\pm d\}$$

(نہ سرور $P(t)$ ، در طبقات سرور حسب می کشم)


$$M = 4$$

۱۴

$$M = 4 \implies k = \log_2^M = 2,$$

$$\mathcal{M} = \{ \pm d, \pm 3d \}$$

$$\mathcal{M} = \left\{ (2m-1-d) \right\}_{m=1}^4$$



Constellation

Gray Coding

سلسله‌های کدین بر روی	سلسله‌های کدین	سلسله‌های کدین
	(Natural Coding)	
00	-3d	00
01	-d	01
10	d	11
11	3d	10

می دانیم که بزمایی اهلکات درگذرنده بر اساس بهترین شایسته انجام می شود.
از طرف دیگر ممکن است در حامل این است که بر سطح ارسالی از به اشتباه به
سطوح مجاور بزمایی کنیم. اگر در مدار مورد نگرانی تعیین عملیات حاوی سطوح مدار
بگذرنده ای باشد که عملیات حرارتی - سطوح مجاور قطار در بین اهلکات داشته
باشد، در صورت بروز ممکن است این مدار به ارای حرطای عملیات نتواند
خطای بین ضرایب داشته در نتیجه عملکرد آنها خطای بین، بهر ضرایب شود.

Gray Coding کی کوئی سی

بہاں درش

0111 00 0110 0100
-d d -3d -d 3d 3d

$$M=8 \quad 14$$

$$M=8 \Rightarrow k = \log_2 M = 3$$

→ کجای سبسی

000
001
010
011
100
101
111
110

$$\mathcal{M} = \{ \pm d, \pm 3d, \pm 5d, \pm 7d \}$$

